


# 設置スペース全域



- ### 手結束作業考慮
- ・ スタッカー後からコンベア設置し  
ロボットでの積み付けまで
  - ・ コンベア部のスタッカー排出後のエリアは  
手結束作業時に結束機やテーブルを  
設置可能にすること
  - ・ コンベア部は最低5分割し、  
束のストックを可能にする

パレタイズ終了時に自動的にライトカーテンOFF  
⇒パレット排出搬送 ⇒コンベア停止  
⇒フォークリフトでパレット抜き取り (在荷OFF)  
⇒ライトカーテンONに復旧

※フォークリフトでパレットを抜き取るまでの間は  
パレット上にパレタイズされた製品があるため、  
作業者が安易に侵入できない想定をしております。

冊子潰しコンベア